


08/10/2008

22:45



Bonjour Jean-Claude 85.

Regarde le croquis. Il est possible que l'une de ses pièces soit ovalisée. Regarde si la vis de buté ne serrait pas foiré. 1 cm à cet endroit et cela représente plusieurs cm aux essuies glaces.

A + JYP